



Burmistrz Szprotawy

Szprotawa, 9-03-2017



**Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Siemiradzkiego 19
Zielona Góra 65-231**

Nr sprawy: GR.6232.17.2016

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli firmy FORMID Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa prowadzącej działalność w zakresie zbierania odpadów przy ul. Jesionowej 2c w Wiechlicach, Gmina Szprotawa, na działce nr 378 pod względem przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.

Wniosek nasz jest podyktowany tym, iż do tut. Urzędu kierowane są liczne zgłoszenia mieszkańców Osiedla Wiechlice, zaniepokojonych sposobem składowania odpadów.

W dniu 03.03.2017 r. w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników tut. Urzędu stwierdzono, że na działce nr 378 w Wiechlicach są składowane odpady między innymi: beczki plastikowe, sprasowane ścinki z tworzywa sztucznego oraz pokaźnych rozmiarów hałda ziemio podobnego materiału sypkiego. Odpady są składowane przed hałą na placu, nie są zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Na powierzchni hałdy widoczny jest biały nalot. Hałda również, nie jest zabezpieczona, składowana jest bezpośrednio na podłożu z płyt betonowych. Istnieje ryzyko, że odcieki z hałdy w sposób nie kontrolowany spływają do ogólnej kanalizacji deszczowej bez uprzedniego podczyszczenia.

W załączeniu:

1. Kserokopia protokołu z dnia 3.03.2017 r.
2. Dokumentacja zdjęciowa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
- PW/JR

BURMISTRZ

Józef Kubacha

Protokół z dnia 03.03.2017

Sporządzony na okoliczność wizji terenowej w sprawie składowania odpadów na działce nr 378 w Wiechlicach

W trakcie wizji terenowej pracownicy tut. Urzędu stwierdzili, że na działce nr 378 w Wiechlicach, są składowane odpady między innymi: beczki plastikowe, sprasowane ścinki z tworzywa sztucznego oraz pokaźnych rozmiarów hałda ziemio podobnego materiału sypkiego. Odpady są składowane przed hałą na placu, nie są zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Na powierzchni hałdy widoczny jest biały nalot. Hałda również, nie jest zabezpieczona, składowana jest bezpośrednio na podłożu z płyt betonowych. Istnieje ryzyko, że odcieki z hałdy w sposób nie kontrolowany spływają do ogólnej kanalizacji deszczowej bez uprzedniego podczyszczenia.

Teren obydwóch działek jest ogrodzony płotem z siatki stalowej, jednak ogrodzenie nie posiada tzw. podmurówki, która ograniczałaby spływ odcieków, wód opadowych i roztopowych na działki osób trzecich.

W trakcie wizji wykonano dokumentację zdjęciową w/w działek oraz gruntów przyległych. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.  Z-ca Kierownika Wydziału
Piotr Wciórka

2. 



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel. 68 454 85 50

wios@zgora.pios.gov.pl
www.zgora.pios.gov.pl
fax 68 454 84 59

Zielona Góra, 27 kwietnia 2017 r.

WI.7024.1.51.2017.PR

URZĄD MIEJSKI
w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
04.05.2017
I. dz. 6221 Podpis
Ilość załączników

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45,
67-300 Szprotawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w nawiązaniu do wniosku otrzymanego dnia 13 marca 2017 r. (znak: GR.6232.17.2016), informuje iż dnia 21 kwietnia zakończone zostało postępowanie kontrolne, przeprowadzone na terenie punktu zbierania odpadów w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2C, eksploatowanego przez Formid Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzonej gospodarki odpadowej, w kontekście zbierania i magazynowania odpadów. Kontrolowany podmiot posiada decyzję Starosty Żagańskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. (znak: ROŚiB.6233.2.2016) zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Miejszem prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów jest hala magazynowa o powierzchni 863 m² oraz przyległy plac magazynowy o powierzchni 637 m². Nieruchomość ta położona jest na działce nr 387 przy ul. Jesionowej 2c w miejscowości Wiechlice. W trakcie kontroli ustalono, że na przedmiotowej nieruchomości zmagazynowany został odpad o kodzie 10 05 01 (żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej z wyłączeniem żużli granulowanych z pieców szybowych oraz żużli z pieców obrotowych). Stwierdzono, że odpad zmagazynowany jest luzem, w postaci usypanego stosu na utwardzonym, szczelnym podłożu. Odpad został przykryty plandeką zapobiegającą wpływowi czynników atmosferycznych oraz rozproszaniu odpadu. Zastosowany sposób magazynowania odpadu jest zgodny z przywołaną wyżej decyzją Starosty Żagańskiego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że prowadzący punkt zbierania odpadów nie zaprowadził pełnej ewidencji zbieranych odpadów, obejmującej karty ewidencji odpadu, za co została nałożona kara grzywny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
M. Górska